

Bekendtgørelser.

DK 711.5

Københavns kommunalbestyrelse har i medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner vedtaget en byplan for et område i Vigerslev, begrænset af Valby Langgade, Valby—Vigerslev-kvartergrænsen, den gamle vestbane og ydre godsbane.

De af byplanen omfattede ejendomme er matr. nr. 368, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 36, 34, 41, 39, 38, 37, 820, 821, 2637, 105, 2557, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 2458, 59, 58, 57, 2567, 2566, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918 og 2432 Vigerslev samt gadearealerne matr. nr. 1943, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 107, 86, 87, 88, 89, 90, 106, 369, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 1941, 1940, 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933 og 1932 Vigerslev.

Opmærksomheden henledes på, at ifølge § 8 i byplanloven må indtil videre ingen del af det omhandlede areal bebygges eller på anden måde anvendes i strid med byplanen uden samtykke fra Københavns magistrat.

Overtrædelse af byplanens bestemmelser behandles ifølge § 25 i byplanloven som politisager.

Magistratens 4. afdeling, den 24. januar 1951.

Johannes Hansen.
Sverre Borring.

Københavns kommunalbestyrelse har i medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner vedtaget en byplan for et område i Utterslev ved Dortheavej.

De af byplanen omfattede ejendomme er matr. nr. e: del af 5a (gadeareal), 70a, 236, 237, 238, 239, 240, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 268, 269, 270, 288, 289, 292, 319, 320, 321, 322, 323, 328, 376, 480, 484, 485, 491, 535, 587, 610, 611, 626, 627, 628, 672, 1072, 1073 og 1076, alle af Utterslev.

Opmærksomheden henledes på, at ifølge § 8 i byplanloven må indtil videre ingen del af det omhandlede areal bebygges eller på anden måde anvendes i strid med byplanen uden samtykke fra Københavns magistrat.

Overtrædelse af byplanens bestemmelser behandles ifølge § 25 i byplanloven som politisager.

Københavns magistrat, den 7. februar 1951.

Rich. Lillie,
kst.
Sverre Borring.

Regulativ for råden over gadeareal.

DK 351 785

Ved kommunalbestyrelsens beslutning af 1. februar 1951 er med virkning fra 1. januar 1951 afgiftsbestemmelserne i regulativets § 5, stk. 1 b, (udhængstage), § 6 (udhængsskabe) og § 22 (fortovsrestaurant) ændret.

I øvrigt gælder regulativet uforandret.

Koordinering af byggestandardiseringen.

Inden for byggeindustrien er standardiseringen endnu ikke taget så stærkt i brug som i de fleste andre industrigrene til trods for, at en del forenklinger og besparelser kunne ventes nået ad den vej. For en stor del skyldes dette forhold, at byggeriet er delt op på mange fag og brancher, som på bygningen griber ind i hinanden og derfor ikke hver for sig kan disponere frit.

I erkendelse af, at en koordinering af standardiseringsbestræbelserne på dette område således er særlig betydningsfuld, er der på initiativ af Statens Byggeforskningsinstitut dannet et fællesudvalg for byggestandardisering, bestående af repræsentanter for Boligministeriet, Dansk Standardiseringsråd og Statens Byggeforskningsinstitut, under navnet

Dansk Standardiseringsråds Komité for Byggestandardisering.

Komiteens opgave skal være at fremme, koordinere og søge at nyttiggøre standardiseringen inden for byggeriets område, idet den først og fremmest søger at virke igennem de organer, der er repræsenteret i den.

Til medlemmer af komiteen er fra boligministeriet udpeget ekspeditionssekretær *Einer Engberg* (formand) og arkitekt. m. a. a. *Peter Nielsen*, fra standardiseringsrådet professor *A. K. Aubeck* og arkitekt m. a. a. *Poul Hansen* og fra byggeforskningsinstituttet stadsbygmester *Svend Møller* og civilingeniør *H. Peschardt-Hansen*.

Murværk ødelagt ved rustangreb på jernkonstruktioner.

Byggelovens § 61.

Bygningsvedtægtens § 37, stk. 1.

DK 693.2

Ved bygningsvæsenets almindelige tilsyn med bygningsvedligeholdelser opdagedes det, at der i en i øvrigt velbygget og kun ca. 40 år gammel beboelses-



Fig. 1.

Billedet viser revnedannelsen i murværket i en af karnapper-nes brystningsmure. Revnedannelsen er ret omfattende, og fugemørtelen er allerede begyndt at falde ud, hvilket yderligere har givet mulighed for vandindtrængen og deraf følgende angreb på jernkonstruktionerne.

og forretningsejendom var opstået ret stærke revne-dannelser i karnapperne, hvor brystningsmurene var revnet på kryds og tværs som vist på fig. 1.

Ved borthugning af murværket ud for de bærende jernkonstruktioner i karnapperne viste det sig som angivet på fig. 2, at jernet flere steder kun var dækket af en skal på 1,5—2 cm murværk, og at der yderligere var benyttet kalkmørtel uden nogen rustbeskyttende behandling af jernkonstruktionerne.

Tilfældet er desværre ikke enestående, men viser, hvor betydningsfuldt det er effektivt at beskytte jernkonstruktioner mod rustangreb.

Et regelmæssigt tilsyn med bygningernes façader og udvendige konstruktioner kan begrænse angrebene og medvirke til, at vore huse holdes i forsvarlig og sømmelig stand, hvilket også i længden vil vise sig at være langt det billigste.



Fig. 2.

Billedet viser jernkonstruktionens beliggenhed efter borthugningen af murværket. Bærejernene har flere steder kun ligget 1,5—2 cm fra murværkets yderside, og der har været benyttet kalkmørtel ved opmuringen.

Opsætning af skilte med husnumre, matrikulsnumre, gadenavne og karrénumre.

Regulativ om gadenavne m. m.

DK 351.754.9

I henhold til »Regulativ om Gadenavne, Husnumre og Matrikulsnumre i Staden København« påhviler det grundejerne at opsætte husnummer- og matrikulsnummerskilte på deres ejendomme; endvidere påhviler det ejerne af hjørnegrunde »at anskaffe, anbringe, vedligeholde og renholde gadenavneskilte på hver side af gadehjørnet« samt umiddelbart under gadenavneskiltet at anbringe et skilt af samme art og udstyr som dette, hvorpå er anført første og sidste husnummer mellem det pågældende hjørne og det næste gadehjørne (de såkaldte karrénummerskilte).