



# Forblad

**Om Træ og dets Bevaring**

-

**Tidsskrifter**

**Qvartalsberetninger fra Industriforeningen. 1843**

**1843**

forgylt Spejtramme; fra Hr. Portrætmaler Møller Prover af Daguerreotypportraiter; fra Sejlfabet for Konstens Upmuntring nogle Syæster og nogle Mobler.

Fredagen den 25. August forestod Dhr. Maalemager Hjorth og Smedemester Jensen Forevisningen. Der var fremlagt: en Dentalmaskine (til Handskjæring) fra Mechanicus Baumgarten; endel Sadelmagerarbejde fra Sadelmagermeister Bassen; en Messinghæbel med Hjulfad og en Theemaskine fra Blikkenslager Engmann. Tillige foreviste Hr. Professor Kiebe sit Legneapparat.

Herved ophørte for denne Sommer de maanedlige Forevisninger og de ugenlige begyndte igjen.

---

1843

### Om Træ og Dets Bevaring.

Som bekjendt bestaaer enhver Træstamme af følgende forskellige Lag: yderst Barken, deresster Basten, Splinten, Bedet og inderst Marven. Af disse vedkomme Barken og Basten os ikke her. Splinten er det yngste Træ; aarligen dannes der indenfor Basten og udenom Splinten et nyt Lag Splint, som hester sig paa det gamle; men paa samme Tid som Splinten faaedes vokser paa den udvendige Side, astager den paa den indvendige, saaltenge Træet staar i sin fulde Kraft, idet efterhaanden det inderste Lag Splint forhærdes og bliver til Bed. De faaedes aarligen dannede Lag (de saakaldte Harringe) kunne mere eller mindre tydeligt afdelles, idet hver enkelt af dem er løst paa den inderste Side og fast paa den ydre, og hele Stammen indtil Basten faaedes konimer til at bestaae af vezelvæs blodere og haardere Ringe, der lobe nogenlunde parallelt med Stammens Omkreds. Marven er en løs Masse; i de yngre Træer mere soampagtig, i de ældre mere smulbrende træagtig. Bedet er fast og stærkt især i Netningen efter Længden af Træet; Splinten ligesaa, men den er dog noget blodere og løbere end Bedet, der udgør det egenlige saakaldte Træ.

Bed mikroskopisk Undersøgelse viser Træmassen sig at bestaae af forskellige hule Raum, der passende henføres til 2 Hovedklasser: Celler og Kar. Cellerne eller Cellevævet, som det ogsaa kaldes, kan man tanke sig som smaa Sakke, der i Neglen ere pressede tæt op imod hinanden, saataat de blive mere eller mindre regelmæssigt kantede, enten sekantede som Cellerne i en Bitube, dog faaedes at hver Celle har sine skarfilte Sidewægge, der altsaa blive dobbelte, hvor to Celler stode sammen, eller langagtigt firkantede eller af andre Stikfejter. Hjørnerne ere imidlertid ikke skarpe, saataat der findes smaa trekantede Nabninger imellem Cellerne. Disse fore Navn af Intercellulargange; naar de ere store, kaldes de efter Omstændighederne Saftgange, Saftbeholdere eller Lufthuler. De synes ikke at have foregående Sidewægge, men fun at begrænses af Sidens væggene af de tilsluttede Celler. I enkelte Celler og i Lufthulerne,

hvor disse findes, et der intet undet end Lust; ellers ere Cellerne og deres Mellemrum fyldte med Saften. Saften i Cellerne og Intercellulargangene er gjerne vandklar, især nær ved Noden. I Saftgangene, der med Undtagelse af nogle Forbindelsesgrene løbe i Netningen af Plantens Are og hyppigt træffes i Barken og Basten, derved i Splinten, men holdt i det egenlige Bed, er Saften yderligere bearbejdet ved Plantens Livskraft og øste farvet. Saftbeholderne ere hule Rum, hvori Saften fra Saftgange ansamler sig; der fortæthes den øste og tager ikke mere Deel i Plantens organiske Virksomhed. Naar Saften i Cellerne eller de andre nævnte Gange indtørres, afsætter den forskellige Stoffer: afsæns Harpixer, Balsamer, Bidstelæder, Stivelsekorn, Gummi, Sukker, forskellige Farvestoffer osv.

Karrene, der som øfest ere betydeligt videre end Cellerne, strække sig i skært Træ i Netningen Aren uafbrudt efter hele Længden, dog saaledes at nogle forløbe i Grenene. De ere runde, inde- sluttede af en netformigt gjennembrudt Hinde og omgivne af Cellervæv, som nærmest ved Karrene gjerne er meget finere og tættere end ellers. Karrene indeholde kun Lust. De ere i hver enkelt Harring meget smaa ved den ydre Omkreds; men jo nærmere de ligge ved den indre Rand, desto større ere de, og dette er Grunden til, at hver enkelt Harring er blodest paa den inderste Side og esterhaanden haardere henimod den ydre Side.

Barken bestaaer, ligesom Marven, blot af Cellervæv; uagtet de ere adskilte ved Splinten og Bedet, staae de dog i Forbindelse med hinanden. I unge eetaarige Planter eller nye Skud udgjor Marven en betydelig Deel; foruden at udfylde det inderste Rum, sender den forskellige brede Straaler af fastigt Cellervæv imellem de bundtvæs samlede Kar ud til Barken; endvidere gaaer der andre tyndere, hyppigt afbrudte Marvstræaler ind imellem de enkelte Kar i Bundtet. Esterhaanden som Stammen bliver ældre, rykke Karbundterne nærmere sammen; de forstørre sig, nye Karbundter skyde sig ind imellem de gamle, og der danner sig en mere fastsluttet Træring, der dog beständigen bliver gjennemskaaret af Marvstræalerne. Selv i Bedet, som først danner sig efter nogle Aars Forløb, gjenfinde vi Marvstræalerne; men der ere de saaledes sammentrykkede, at Cellerne ere blevne ganske flade og Massen aldeles haard, haardere end i Splinten, mørkere og glinsende paa Fladen, hvorfor de ogsaa kaldes Spejlet. Paa en Endeflade viser de dem som Straaler, der gaae ud som Radier fra Marven og altsaa flere Harringe under rette

Winkler; de ere Skyld i, at ethvert Slags Træ letttere løber sig spalte tværs over Harringe end langs med dem, idet de stille Karrenes Fibrer fra hinanden. Paa den yderste Flade af Splinten, naer Barken og Basten ere flækede bort, ligeledes paa en spalt eller glat afrettet Flade i Netningen af Harringe, ses Straalerne for Enden; de viser sig der som korte afbrudte Striber, der løbe spidst ud i begge Enden, eller som smalle langagtige Pletter. Tydeligt ses Straalerne dog altid paa deres brede Flade. De Marvstræaler, som gaae imellem Karbundterne, ere altid større end de, som trænge ind igennem dem og adskille de enkelte Kar; men Forskjellen er ved nogle Træsorter meget større end ved andre. Størrelsen af dem og deres indbyrdes Afstand er overhovedet meget forskellig ikke blot ved forskellige Træsorter og forskellige Stamme af det samme Slags Træ, men endog paa forskellige Steder i samme Stamme; saaledes saae Straalerne altid tættere i Kjænetræet (nær ved Marven) end i det unge Træ (nær ved Splinten). Ved mange Træsorter ere de alle for smaa, til at ses med det blotte Øje; i andre ere Hovedstræalerne lette at se, medens de smaa Straaler ene kunne opdages ved Mikroskopet. I Middeltaal kan man regne, at der i en Tommes Brede i Netningen af Harringe tværs paa Træet findes i Lindetræ, Ahorn, Birketræ og Kirsebærtre 100—120 Straaler; i Ubletræ, Aftetræ, Mahognitræ 120—140; i Fyrretræ, Grantræ, Piletræ 130—160; i fort Æbenholt 150—200; i Paretræ 200—240; i Nod- og Hvidbog 100—120, hvorfaf kun 10—15 ere synlige for det blotte Øje; i Egetræ 150—200, hvorfaf 5—15 kunne ses med ubevæbnede Øjne.

Saavel Cellerne som Karrenes Sidevegge ere dannede af Plantetrevstof, der, som det hynes, er det samme i alle Træsorter og gjerne udgjor den største Deel af Træet, men dog undertiden er noget mindre end det halve efter Vægt. Om Foråret og Sommeren indeholder Træet en stor Mengde Saft, hvis Hovedbestanddeel er Vand; esterhaanden som dette fordonster igennem Bladene, ordne Saftens faste Stoffer deres Bestanddele paa en anden Maaden og afsætte sig som nye Grene, Blade, Blomster og Frugter, som nye Lag om den gamle Stamme og dens Grene. Om Esteraaret, da Plantens organiske Kraft soekkes, ophører ikke blot esterhaanden ny Saft at stige op, men de i Saften oploste Stoffer afsætte sig desuden mere ved en simpel Indtorkning end ved den mynnevne Forvandling, saat Træet vel om Vinteren er torrere, men ingenlunde indeholder saare af Saftens faste Bestanddele i usforandret Tilstand. Disse, der dog

hvor disse findes, er der intet Undet end Lust; ellers ere Gellerne og deres Mellemrum fyldte med Saft. Saften i Gellerne og Intercellulargangene er gjerne vandklar, især nær ved Noden. I Saftgangene, der med Undtagelse af nogle Forbindelsesgrene løbe i Netningen af Plantens Are og hyppigst træffes i Barken og Basten, derved i Splinten, men hovedt i det egenlige Bed, er Saften yderligere bearbejdet ved Plantens Livskraft og øste farvet. Saftbeholderne ere hule Rum, hvori Saften fra Saftgange ansamler sig; der fortæthes den øste og tager ikke mere Deel i Plantens organiske Virksomhed. Naar Saften i Gellerne eller de andre nævnte Gange indtørres, affæller den forskellige Stoffer: altså Harpixer, Balsamer, Bidstæder, Stivelsekorn, Gummi, Sukker, forskellige Farvestoffer osv.

Karrene, der som øfest ere betydeligt videre end Gellerne, strække sig i Skært Tre i Netningen Aren uafbrudt efter hele Længden, dog saaledes at nogle forløbe i Grenene. De ere runde, inde-sluttede af en netformigt gjennembrudt Hinde og omgivne af Cellævæv, som nærmest ved Karrene gjerne er meget finere og tættere end ellers. Karrene indeholde kun Lust. De ere i hver enkelt Harring meget smaa ved den ydre Omkreds; men jo nærmere de ligge ved den indre Rand, desto større ere de, og dette er Grunden til, at hver enkelt Harring er blodest paa den inderste Side og østeraanden haardere henimod den ydre Side.

Barken bestaaer, ligesom Marven, blot af Cellævæv; uagtet de ere adskilte ved Splinten og Bedet, staae de dog i Forbindelse med hinanden. I unge eetaarige Planter eller nye Skud udgjor Marven en betydelig Deel; foruden at udfylde det inderste Rum, sender den forskellige brede Straaler af fastigt Cellævæv imellem de bundtvæs samlede Kar ud til Barken; endvidere gaaer der andre tyndere, hyppigt afbrudte Marvstraaler ind imellem de enkelte Kar i Bundtet. Esterhaanden som Stammen bliver ældre, rykke Karbundterne nærmere sammen; de forstørre sig, nye Karbundter skyde sig ind imellem de gamle, og der danner sig en mere fastsluttet Træring, der dog beständigen bliver gjennemskaaret af Marvstraalerne. Selv i Bedet, som først danner sig efter nogle Kars Forløb, gjenfinde vi Marvstraalerne; men der ere de saaledes sammentrykkede, at Gellerne ere blevne ganske flade og Maassen aldeles haard, haardere end i Splinten, mørkere og glinsende paa Gladens, hvorfor de ogsaa kaldes Spejlet. Paa en Endeslade vise de dem som Straaler, der gaae ud som Radier fra Marven og altså skære Harringen under rette

Winkler; de ere Skæld i, at ethvert Slags Tre letttere lader sig spalte tværs over Harringen end langs med dem, idet de stille Karrenes Fibrer fra hinanden. Paa den yderste Glade af Splinten, naat Barken og Basten ere slækkede bort, ligeledes paa en spalt eller glat afrettet Glade i Netningen af Harringen, ses Straalerne for Enden; de vise sig der som sorte afbrudte Striber, der løbe spidst ud i begge Enden, eller som smalle langagtige Pletter. Tydeligst ses Straalerne dog altid paa deres brede Glade. De Marvstraaler, som gaae imellem Karbundterne, ere altid større end de, som trænge ind igennem dem og adskille de enkelte Kar; men Forskjellen er ved nogle Træsorter meget større end ved andre. Størrelsen af dem og deres indbyrdes Afstand er overhovedet meget forskellig ikke blot ved forskellige Træsorter og forskellige Stamme af det samme Slags Tre, men endog paa forskellige Steder i samme Stammme; saaledes saae Straalerne altid sættene i Kjænetræet (nær ved Marven) end i det unge Tre (nær ved Splinten). Ved mange Træsorter ere de alle for smaa, til at ses med det blotte Øje; i andre ere Hovedstraalerne lette at se, medens de smaa Straalerne kunne opdages ved Mikroskopet. I Middeltaal kan man regne, at der i en Tommes Brede i Netningen af Harringen tværs paa Træet findes i Lindetræ, Ahorn, Virketræ og Kirsebætrer 100—120 Straaler; i Egbletræ, Afletræ, Mahognitræ 120—140; i Fyrretræ, Grantræ, Piletræ 130—160; i fort Ibenholt 150—200; i Pæretræ 200—240; i Nod- og Hvidbog 100—120, hvoraf kun 10—15 ere synlige for det blotte Øje; i Egetræ 150—200, hvoraf 5—15 kunne ses med ubevæbnede Øyne.

Saavel Gellerne som Karrenes Sidevegge ere dannede af Plantetrevstof, der, som det hynes, er det samme i alle Træsorter og gjerne udgjor den største Deel af Træet, men dog undertiden er noget mindre end det halve efter Vægt. Om Foraaret og Sommeren indeholder Træet en stor Mengde Saft, hvis Hovedbestanddeel er Vand; esterhaanden som dette forudenst irgennem Bladene, ordne Saftens faste Stoffer deres Bestanddele paa en anden Maaden og affælle sig som nye Grene, Blad, Blomster og Frugter, som nye Lag om den gamle Stammme og dens Grene. Om Esteraaret, da Plantens organiske Kraft væckes, ophører ikke blot esterhaanden ny Saft at slige op, men de i Saften oploste Stoffer affæller sig desuden mere ved en simpel Indtorring end ved den mynnevne Forvandling, saat Træet vel om Winteren er torrere, men ingenlunde indeholder saare af Saftens faste Bestanddele i usforandret Tilstand. Disse, der dog

ikke let udgjøre over 5 Procent af det torre Træ, ere mangehaande, Extraktivstoffer, Harvesioffer, Galcablesyre, Garvestof, Gummier: Vidfleslæder, Harpixer, cetheriske Olier, Plantesliim, Sukker, en utallig Mængde Salte, dannede af nogle saa uorganiske og et stort Antal organiske Syrer deels med forskellige Alkaloider, deels med Alkalier, Jordarter og Metalstoffer, som efter Træets Forbrænding gjenfindes i Asken. Af disse Stoffer kunne nogle ikke oploses i Saften, men befinde sig der i en u klar Blanding, saaet de, naar de eengang ere udfiske, vedblive at være det (Harpixer, Vidfleslæder), andre undergaae en saadan Forandring ved Udforskningen, at de tabe deres Oploselighed (nogle Garvestoffer, Kiselsyre), og man finder desfor ogsaa i den varme Værstid Cellerne paa sine Steder fyldte med udsilte Substanse.

Den Quantitet Vand, som det gronne Træ indeholder, er ikke blot, som nysnevent, meget forskellig efter Værstiden, men ogsaa efter Stedet paa Stammen, hvor det tages, efter Træsortens og det enkelte Træs Natur; det er saaledes kun at betragte som meget usikre Middeltal, naat følgende omrentslige Vandholdighed angives for Træ i grøn tilstand:

Ahorn indeholder	27	Procent Vand
Aftetræ	29	—
Birketræ	31	—
Egetræ	35	—
Grantræ	37	—
Bogetræ	40	—
Elletræ	41½	—
Almetræ	44½	—
Fyrretræ	45	—
Lindetræ	47	—
Lærketræ	48½	—
Pii, Poppel	50	—

Det er ikke blot i Henseende til Mængden af Saft, et Træ indeholder, men ogsaa i mange andre Retninger, at der kan være betydelig Forskjel paa to Træer af samme Art. Foruden en vis arvelig Tilbøjelighed, der skriver sig fra det Træs Natur, af hvilket det er forplantet, er der desuden en stor Mængde ydre Betingelser, der have Indflydelse paa Træet: Climaten har saaledes en stor Indflydelse, idet nogle Træsorter trives bedst i Kilden, men blive løse, svampede og smaa i Varmen, andre omvendt og i forskellig Grad; nogle fordre en nogenlunde ligelig Temperatur Varet rundt,

andre behøve Hede om Sommeren, Kulde om Vinteren og trives derfor bedst midt i de større Fastlandsmaasser. Ogsaa Jordbunden har en væsenlig Indflydelse, der vel er forskellig, eftersom Træets Natur fordrer en forskellig Grund, men dog idehele gaaer ud paa Følgende: Mosebund giver løst svampet Ved, som let raadner, har grove Harringe og megen Saft; en feed Jordbund giver grovaaret men kraftigt Ved; en tor Bund giver finaaret, stærkt, clasist Ved, som let torres, ikke let raadner, men derimod fastar sig og faaer Midser. Af Træernes Plads kan man ligeledes for en Deel slutte sig til deres Egenskaber: Træer midt i Slorene have saaledes gjerne en rank, sund, stærk Stamme, medens Vedet ofte har Fejl, er mere vredent men tillige haardere og varigere i Træer, som staar meget yderligt og afsonderet, saaet de ere mere utsatte for haardt Vejr.

Det samme Træ viser sig naturligvis etter meget forskelligt i dets forskellige Aldere. Et Træ har, ligesom ethvert andet organisk Dæm, sin fastsatte Tid, da det vører og tiltager i Kraft; efter den Tid kan det vel endnu leve en lang Tid, men det bører da haade ydre og indre Tegn paa Svækkelse: Grenene udvikle sig sparsomt ved Toppen. Bladene ere sygelige, vigne, mangle vel endog aldeles paa de øverste Kviste og falde tidligt af om Efteraaret. Barken faaer, især paa den sydlige og vestlige Side, Midser, Mos og Svamp, Huller og Knuder, den løser sig desuden let af. Stammen giver gjerne en huul Lyd, naar man slaaer paa den; borer man i den, saa vil Boret let trænge ind og give en fort, pulverformig Spaan, der vel endog lugter muggent eller raaddent. De yderste Harringe ere meget snovere; der er kun lidt Splint; en hovlet Blæde er tor og ru at føle paa; Spaanerne ere uelastiske og uden Styrke. Dog viser alle disse Tegn sig noget forskelligt ved de forskellige Træsorter. Svækkelsen i Stammen begynder indenfra og nedenfra, saaet den gjerne har det stærkeste Træ foroven og udvendigt, istedetfor at en sund Stamme skal være stærkest i Midten og forneden.

Saaltunge et Træ endnu slaaer i sin frødige Vært, bliver Vedet gjerne bedre og bedre, idet de nye Læg stedse sammenpresso de øldre og danne det haarde, stærke Kjærneved. Dog kan ogsaa det endnu i en kraftig Alder værende Træ ilde af forskellig Fejl og Sygdomme. Det maa saaledes allerede betragtes som en Fejl, naar der er for mange Knaster. Disse ere de Peelerodder, hvormed Grenene, der paa en Maade kunne betragtes som selvständige Planteindivider, ere fastgroede i den Stamme, hvorfra de

hente deres Mæring. De føge alle ind imod Marven og løbe i den Retning ud i en Spids. Ved denne Indkiling ere Fibreerne saavel i Knasten som i det omgivende Ved stærkt sammenpressede; men da det ikke altid er saa sterk, som det er haardt til, da denne Haardhed er indskrænket til en enkelt Plet, da Knasten fødevansligviis sidder temmelig løst i sit Hul, og Fibreerne udenom tage en heel ny Retning, ere Knasterne, uden Hensyn til Udseendet, som oftest til stor Skade. Ved Knasterne samler der sig desuden gjerne en stor Mængde Harpix eller Gummi, efter Træartens Natur. Naar Træet, enten ved en høj Alder eller af andre Grunde, esterhaanden synner hen, begynder, som nyscnevnt, Fordævelsen i Midten og forneden; Træet kaldes da Kjærneraaddent. Andre Fejl indtræffer leitest med saadanne Træer, som staar alene eller yderligt i Skoven, saa at de ere meget utsatte for haardt Vejrslig. Saaledes kan Frosten sprænge et Træ, og den derved fremkomne Spalte kan vel blive overgroet med Bark igjen, men den sylder sig aldrig ud med Ved. Dobbeltsplint kaldes det, naar et Træ ved en forbigaende Svækelse taber Evnen til at fortætte et Lang Splint til Ved, og der udenom atter danner sig Ved, som da ved det ringsformige løse Lang er adskilt fra Kjærneredet. Ringskallet kaldes Træet, naar to Harringe ere adskilte ved en Kloft; finder dette Sted tæt inde ved Marven, kaldes det Kjærneskallet. Kjærneridser ere derimod saadanne Kloster, som begynde ved Marven og gaae i Retningen af Straalerne. Naar de nederste Grens blive afbrukne, giver det meget øste Anledning til en Forraadning af de løse Splinter; Saften, som gjerne trækker til et saadant saaret Sted, fordærves og udbredet Smitten, hvor den sylder hen, enten udenpaa Barken, hvor der dannes Svampe, som sukke Træet, eller imellem Barken og Splinten, hvorfedt Vedet bliver rodligt og plettet og esterhaanden raadner.

Naar Træe udtorres, svinder det esterhaanden; naar det berest fugtes, bulner det igjen ud, dog neppe fuldt saa meget som det tidligere er fundet ind. Træets Svinding ved Indtørringen er forskellig i de forskellige Retninger, ligesom det naturligviis ogsaa retter sig efter den forskellige Grad af Indtørring. Efterstaende Tal ere fundne ved Forsøg, og for at faae noget Bestemt at gaae ud fra, har man foretaget Indtørringen fra aldeles gron Tilstand til Træet var saa torrt, som man ikke kunde faae Træet gront, er det i dets Sted fugtet i Vand; men i alle Tilfælde er den der angivne Svinding altsaa betydeligt større, end man vil finde den i

Præcis, hvor man hverken tager saa fugtigt Træ i Brug eller næsten nogensinde faaer det saa torrt. Svindingen gjælder for en Længde lig 10 000. Den første Tafel (a) angiver, hvor meget de forskellige Træsorter svinde i Retningen af Fibreerne; den anden Tafel (b) angiver Svindingen af Dværtæ i Retningen af Spejlet eller Radius; den tredie (c) viser Svindingen i Retningen af Harringe; den fjerde ( $\frac{b+c}{2}$ ) giver Middeltallet af de to foregaaende Tæller og altsaa den omtrentlige Svinding af Dværtæ overhovedet. Betydningen af den femte Tafel (c-b), der angiver Forskjellen af Svindingen i de to forskellige Retninger af Dværtæ, vil senere blive oplyst. Forsvrigt maa det ikke glemmes, at forskellige Stykker samme Slags Træ ville give et meget forskelligt Resultat, hvilket de for enkelte Træsorter (Egetræ og Sukkerlistetræ) angivne Maxima og Minima til Overslod vise:

	a Engdtr.	b Straal.	c Karr.	$\frac{b+c}{2}$ 2	c-b
Mahognitræ . . . . .	11,0	109	179	144	70
Koraltræ . . . . .	9,4	134	201	167	67
Eddetræ . . . . .	1,7	130	338	234	208
Pærketræ . . . . .	5,7	217	632	424	415
Grantræ . . . . .	7,6	241	618	429	377
Hyrretræ . . . . .	12,0	304	572	438	268
Poppeltræ . . . . .	12,5	259	640	449	381
Sukkerlistetræ . . . . .	6,6	{ 162 428	{ 475 1050 } } 529	467	
Egetræ . . . . .	{ 13,0 40,0	{ 313 490 } } 599	755	485	
Vollenholt . . . . .	62,5	518	750	634	232
Hødbog . . . . .	20,0	503	806	654	303
Birketræ . . . . .	22,2	386	930	658	544
Buxbom . . . . .	2,6	602	1020	811	418
Væretræ . . . . .	22,8	394	1270	832	876
Hvidbog . . . . .	40,0	666	1090	878	424
Lindetræ . . . . .	20,8	779	1150	964	371
omtrentligt Middeltal	20	400	700	550	300

Det viser sig af ovenstaende Tabel, at Svindingen i enhver Retning er overmaade forskellig; men at den dog altid er meget ringe i Længderetningen: i Gjennemsnit kun omtrent  $\frac{1}{3}$  Procent, eller  $\frac{1}{3}$  Linie paa 21 Tom.; størkest er den ved Vollenholt ( $\frac{1}{3}$  Procent), dernæst ved Hvidbog og visse Slags Egetræ. Svindingen

i denne Retning kan man i Praxis gjerne reent lade være at tage Hensyn til, da den, som oven nævnt, vil vise sig meget mindre end her i Tabellen. Ved de fleste sydlige Træsorter (Mahognitæ, Koraltræ, Edertræ; ligelædes sort Ibenholt, Grenadil, Palissander) er også Svindingen i Dæktræ temmelig ringe; men ved alle er den langt større, ofte 2–3 Gange saa stor, i Retningen af Karringene som i Retningen af Straalerne.

De nysomtalte Forhold ved Svindingen, som en Folge af en Udtørring, afdelkomme allehaende Ulempes. Dersom Træet svundt lige stærkt i alle Retninger og paa alle Steder, vilde Folgen kun være, at Stykket blev noget mindre, og det vilde ofte være ligegyldigt; men allerebæd den Omstændighed, at Træet i den ene Retning saagdtsom slet ikke svinder, kan medføre Ulejlighed: En Bund, der er gjort rund, trækker sig oval; en Hyldening kommer ved Tørringen til at sidde løst i sin Karm; hvor to Stykker ere saaledes samlede under en ret Vinkel, at Endetræ og Sidetræ danne een Plan, vil Sidetræet trække sig ind, hvorved Endetræet springer frem, osv. Men værst er dog den Omstændighed, at Træet ikke engang trækker sig ligemeget sammen paa alle Steder og i alle Retninger paatørs. Vi have saaledes allerede set, at Sammentrekningen, Alt forresten lige, er større efter Karringene end efter Straalerne, hvisaarsag et Skæft, en Bytestage odl., som er drejet af fugtigt Træ, ved Indtørringen bliver højdeligt afslængt. Den Omstændighed, at Straalerne løbe sammen i Marven som Centrum, kan imidlertid føre til, at Træet kaster sig ved denne ulige Indtørring, som de ovennævnte Figurer vise. Hvis Indtørringen af Dæktræ i begge Retninger var ligekort, vilde kun Størrelsen, ikke Formen forandres; vi behøve altsaa i den Henseende kun at bryde os om den Deel af Indtørringen langs Karringene, som overgaar Indtørringen langs Straalerne. Denne vil aabenbart føre til, at en Halvcylinder som Fig. 1 bliver til en stump Sektor som Fig. 2; men derved ville de forskellige lige Snit blive krumme, som det viser sig, ved at trække forskellige Straaler og assætte paa dem Afstandene fra Centrum ligekorte i begge Figurer. Den Krumning, som er en Folge af Delenes regelmæssige Sammentrekning ved en eensformig Udtørring, bliver imidlertid den samme, enten et Brat sidder fast paa Stammen eller ikke, og altsaa ville forskellige Brædder, der stærs lige ud af en gron Stamme, krumme sig som Fig. 2 viser. Hvor stærkt en Træsort er tilbojelig til af denne Grund at kaste sig under en jvn Indtørring, vise Tallene i ovennævnte

Fig. 1.





Fig. 2.



Tabels femte Nætti (c–b) nogenlunde. Imidlertid indtræffer der altid mangehaande Omstændigheder, som indvirke forstyrrende paa dette Forhold: Træets Fasthed, eftersom det tages nærmere Splinten eller Marven, eftersom det er mere eller mindre knæstet; dets forskellige Tykkelse paa forskellige Steder; dets Beliggenhed, som i forskellig Grad udsetter det for Indvirkningen enten af tor eller fugtig Luf. Alle disse Omstændigheder gjøre, at Kastningen viser sig paa meget forskellig Maade og i forskellig Grad. Hvor der er en Modstand, indtræder naturligvis en Spænding, og naar Træets Sammenhængskraft ikke er stærk nok, til at udholde denne Spænding, skilles Delene ad, der kommer Midser. Saaledes vil aabenbart en heel Stamme, ved dens Indtørring, have en Tilbojelighed til at trække sig sammen til en mindre Peripheri, ligesom den halve i Fig. 2 ovenfor; naar Træet ikke længere kan udholde Spændingen, kommer der da en Spalte paalangs. Endnu lettere vil dette indtræffe som Folge af en for hurtig Tørring, idet det Øverste af Træet torrer længe før det Underste og altsaa ogsaa trækker sig raskere sammen, saat det ikke mere kan indeholde det; ligelædes naar Underne af et Stykke Træ torre raskt, inden det Midterste kan folge med, saae de en Mengde større og mindre Midser især

i Retningens af Straalerne, deels fordi Svindingen har været nærmest i denne Retning, deles ogsaa fordi Træet paa den Led har mindst Sammenhæng og derfor spalter lettest.

Det almindeligste og i mange tilfælde aldeles tilfredsstillende Middel imod alle disse Ulempes er en god Udtørring af Træet, forinden det tages i Brug. At dette Middel forresten kun virker til en vis Grad, kan sluttet deraf, at tykke Stykker især af visse Træsorter kun yderst vanskeligt kunne udtørres, at denne Torhed, saavært den ikke frembringes ved konstig Varme eller ved Træstykker af meget smaa Dimensioner, aldrig drives videre, end at Træet endnu indeholder idemindste 10 Procent Vand, og at det, om det end blev tørre, atter vilde tiltrakke Vand i fugtig Luft, saa at man dog ikke kunde opnæe en aldeles stadiig Fugtighedsgrad og dermed bestemte Dimensioner. Ved Udtørringen af Træ har man forøvrigt ikke alene at paase, at den drives saa vidt som muligt, da man i Reglen lettere kan modarbejde og bedre kan finde sig i en paafølgende Udbulning end en senere paafølgende yderligere Udtørring; man maa tillige lede den ned Omhu. Gaaer Lærringen for langsomt for sig, saa er dermed ikke blot forbundet et Pengetab, idet den ingenlunde ubetydelige Bekostning som Rentebabet og den Plads, Træet optager, foraarsage, derved voxe, men man er tillige utsat for, at Træet bliver mort eller endog aldeles raaddent. For hurtigt kan Udtørringen i og for sig ikke gaae, men da den maa ledes saaledes, at den gaaer saa eensformigt som muligt for sig, vil der i Forhold til Træets Natur og Dimensioner altid udfordres en vis Tid, og enhver for pludselig Udtørring vil, fordi den fortinnsvis findes Sted paa Øversiden, foraarsage Risser, især for Enden af Træet. Man gjor bedst i at torre Træet i Skygge underaabne Skure, hvor det dog ikke kan blæse altfor stærkt, saaledes opstabelt, at Luften kan komme til fra alle Sider. I konstig Varme tor man kun give allerede tort Træ den sidste Læring, og har dette ikke ganske smaa Dimensioner, kan det endda være farligt nok. Paa Øversiden kan en Stamme øste trænge til, at man besvinder Udtørringen, ved at tage endee af Barken af, f. Ex. strueformigt, saa at en skrueformig Strimmel Bark bliver sidende, for at Udtørringen ikke heller skal gaae altfor hurtigt; derimod er det hyppigen aldeles nødvendigt, naar man ikke vil fåsere et stort Stykke for Risser, at hemme Udtørringen for Enden af Træet, f. Ex. ved at lime Papir paa dem. Da Udtørringen gaaer i samme Forhold lettere og raskere for sig, som Dimensionerne ere mindre,

bør man altid for Lærringen dele Træet i saa smaa Stykker, som den føregående Unvendelse tillader.

Om man endog torrer Træet meget godt, vil man dog i Reglen idemindste have 10 Procent Vand deri, og hvis man ved Hjælp af konstig Varme udtrørre det førstere, vilde man i fugtig Vejt se det igjen trække Fugtighed til sig. For at gjøre Virkningen af Atmosphærens Fugtighed saa ringe som muligt, kan et Unstrøg af Ejere, Øleførve, Fernis odl. være ret hensigtsmæssigt; men anvender man det paa endnu ikke fuldkomment udtrørret Træ, saa gør man mere Skade end Gavn. En Udtørring forhindres dog aldrig, og saaledes heller ikke Svindingen, derimod kan den faaaet, at en Forraadning indtræder.

En rigtig Udsætning af Træet med Hensyn til Retningens af Lærringen er af stor Vigtighed. Det vil erindres, at Sammentrekningen er meget større i Retningens af Lærringen end lodret paa dem; da det nu gjerne kan være temmelig ligegyldigt, om ogsaa et Træ, en Plante odl. svinder noget i Tykkelsen, blot den ikke svinder for stærkt i Bredden, vil det altid være bedst, at have Lærringen saavidt muligt lodrette paa de brede Flader. Af Figurene paa S. 211 vil det bedst ses, at saadan Træet vil staae sig bedst mod Kastning; thi det er netop den midterste Deel, hvor Lærringen liggende omrent parallelt med Fladerne, der bliver krum, og naar den stæres bort af de bedste Brædder, er det Dørvæg næsten lige; de yderste Brædder, i hvilke Lærringen hele Vejen lobe i en uheldig Retning, blive ogsaa heelt krumme. Paa Grund af Lærringenes krumme Retning er det imidlertid umuligt, at faae denne Regel uafbrudt iagttaget i hele store Stykker; disse maae derfor samles af flere Dele. Om Hensigten og Nyttien af en saadan Samling heriher er imidlertid hos Praktikerne de besynderligste Forestillinger, og af den Grund foretages de øste paa meget uhensigtsmæssige Maader: Mange troe, at det er Hovedsagen, at Træets Fibre blive staarne over paa ret mange Steder, og de forestille sig, at derved forstyrres den Kraft, som streeber at trække Træet i en forkeert Skikkelse, ret som om det var en Muskel, hvis Sener vare overskaarne. Men af det forhen Forklarede om Kastningen til Kastningen vil det være tydeligt, at naar man skærer Træ over og limer det sammen igjen, som det har siddet for, eller sætter andet Træ, ganske af samme Bestaffenhed, istedet, saa kan der kun vindes to Ting: at de mindre Stykker Træ, inden de igjen limes sammen, med behorig Tid kunne torres noget bedre, og at de forskellige

i Metningen af Straalerne, deels fordi Svindlingen har væretssickefest i denne Metning, deles ogsaa fordi Træet paa den Led har mindst Sammenhæng og derfor spalter lettest.

Det almindeligste og i mange tilfælde aldeles tilfredsstillende Middel imod alle disse Uskemper er en god Udtørring af Træet, forinden det tages i Brug. At dette Middel forresten kun virker til en vis Grad, kan sluttet deraf, at tykke Stykker især af visse Træsorter kun yderst vanskeligt kunne udtørres, at denne Vorhed, saa vidt den ikke frembringes ved konstig Varme eller ved Træstykker af meget smaa Dimensioner, aldrig drives videre, end at Træet endnu indeholder idetmindste 10 Procent Vand, og at det, om det end blev torrere, etter vilde tilstrække Vand i fugtig Lust, saaat man dog ikke kunde opnæe en aldeles stædig Fugtighedsgrad og dermed bestemte Dimensioner. Ved Udtørringen af Træ har man forøvrigt ikke alene at paase, at den drives saa vidt som muligt, da man i Reglen lettere kan modarbejde og bedre kan finde sig i en paafølgende Udbulning end en senere paafølgende yderligere Udtørring; man maa tillige lede den med Omhu. Gaaer Tørringen for langsomt for sig, saa et dermed ikke blot forbundet et Vengetab, idet den ingenlunde ubetydelige Bekostning som Rentebabet og den Plads, Træet optager, forarsage, derved vores, men man er tillige utsat for, at Træet bliver mort eller endog aldeles raaddent. For hurtigt kan Udtørringen i og for sig ikke gaae, men da den maa ledes saaledes, at den gaaer saa eensformigt som muligt for sig, vil der i Forhold til Træets Natur og Dimensioner altid udfordres en vis Tid, og enhver for pludselig Udtørring vil, fordi den fortrinsvisiis finder Sted paa Overfladen, forarsage Risser, især for Enden af Træet. Man gjor bedst i at torre Træet i Skygge under aabne Skure, hvort det dog ikke kan blæse altfor stærkt, saaledes opstaplet, at Lusten kan komme til fra alle Sider. I konstig Varme tor man kun give allerede tort Træ den sidste Tørring, og har dette ikke ganske smaa Dimensioner, kan det endda være farligt nok. Paa Øversiden kan en Stamme ofte trænge til, at man besvordrer Udtørringen, ved at tage endee af Barken af, f. Ex. sruiformigt, saaet en sruiformig Strimmel Bark bliver siddende, for at Udtørringen ikke heller skal gaae altfor hurtigt; derimod er det hyppigen aldeles nødvendigt, naar man ikke vil fåsere et stort Stykke for Risser, at hemme Udtørringen for Enden af Træet, f. Ex. ved at lime Papir paa dem. Da Udtørringen gaaer i samme Forhold lettere og raskere for sig, som Dimensionerne ere mindre,

bor man altid for Tørringen dele Træet i saa smaa Stykker, som den særegne Unvendelse tillader.

Om man endog torrer Træet meget godt, vil man dog i Reglen idetmindste have 10 Procent Vand deri, og hvis man ved Hjælp af konstig Varme udvørre det stærkere, vilde man i fugtigt Vejr ses det igjen trække Fugtighed til sig. For at gjøre Virkningen af Atmosphærens Fugtighed saa ringe som muligt, kan et Anstrøg af Ejere, Oliesarve, Fernis odl. være ret hensigtsmæssigt; men anvender man det paa endnu ikke fuldkomment udvørret Træ, saa gjor man mere Skade end Gavn. En Udtørring forhindres dog aldrig, og saaledes heller ikke Svindingen, derimod kan den standses saavidt, at en Forraadning indtræder.

En rigtig Udstæring af Træet med Hensyn til Metningen af Klarringene er af stor Vigtighed. Det vil erindres, at Sammentrekningen er meget større i Metningen af Klarringene end lodret paa dem; da det nu gjerne kan være temmelig ligegyldigt, om ogsaa et Bræt, en Planke odl. svinder noget i Tykkelsen, blot den ikke svinder for stærkt i Bredden, vil det altid være bedst, at have Klarringene saavidt muligt lodrette paa de brede Flader. Af Figurerne paa S. 211 vil det desuden sees, at saadanne Brædder ville staae sig bedst mod Kastning; thi det er netop den midterste Deel, hvor Klarringene ligge omtrænt parallelt med Fladerne, der bliver krum, og naar den skæres bort af de bedste Brædder, er det Dørige næsten lige; de yderste Brædder, i hvilke Klarringene hele Venjen lobe i en ueheldig Metning, blive ogsaa heelt krumme. Paa Grund af Klarringenes krumme Metning er det imidlertid umuligt, at faae denne Regel uafbrudt iagttaget i hele store Stykker; disse maae derfor samles af flere Dele. Om Hensigten og Mytten af en saadan Samling herstår der imidlertid hos Praktikerne de behynderligste Forestillinger, og af den Grund foretages de øste paa meget uehensigtsmæssige Maader: Mange troe, at det er Hovedsagen, at Træets Fibre blive staarne over paa ret mange Steder, og de forestille sig, at derved forstyrres den Kraft, som streeber at trække Træet i en forkeert Skikkelse, ret som om det var en Muskel, hvis Sener vare overskaarne. Men af det forhen Forklarede om Varsagen til Kastning vil det være tydeligt, at naar man skærer Træ over og slimer det sammen igjen, som det har siddet for, eller sætter andet Træ, ganske af samme Bestaffenhed, istedet, saa kan der kun vindes to ting: at de mindre Stykker Træ, inden de igjen limes sammen, med behorig Tid kunne torres noget bedre, og at de forskellige

Lijmfugter, ved at stoppe Porerne paa flere Steder, kunne gjøre Træet noget mindre modtageligt for Tørke og Fugtighed. Andre forestille sig, at man skal saa at sige blande Træet ret stærkt, f. Ex. stære Planter igennem, for at lime Kjæernetræ til ungtræ; men den ulige Spænding, derved fremkommer, kan aldrig være til Gavn. De to Kilder til Unsjagtighed, som vi paa denne Maade kunne modarbejde, ere: Ueensartethed i Træets Natur og en uheldig Retning af Harringene. Hvad det Forsinkente angaaer, maa det nemlig erindres, at enhver Plante eller Bræt, som gaaer helt igennem Træet (og det er netop det bedste) indeholder baade Kjæernetræ og ungtræ; een af Delene er altid bedre, og derfor er det til Arbejde, som skal være nojagtigt og kan taale de forsøgede Omkostninger, altid bedst at bortskære det unge Træ til andet Brug og kun samle Stykker af Kjæernetræ. Med det Samme kan man fjerne knastrede og vredne Stykker og saadanne, det ere altfor fulde af Harpir. Med Hensyn til Retningen af Harringene, ville ovenstaende Fig. 1 og 2 (Side 211) vise, at alle Dele af den samme Plante stræbe at boje sig i den samme Retning, og den midterste Deel, hvor Harringene have den uheldigste Retning, allermeest. Allerede ved at stære een, eller efter Omstændighederne flere Strimler ud midt af Planken af samme Brede som Tykkelse og vende enhver af dem om under en ret Winkel, vil man vinde meget betydeligt; men iagttager man tillige, at samle alle de enkelte Stykker saaledes, at de verelviis stræbe at krumme sig opad og nedad, saa er det isjnesalbende, at man istedetfor een stor rendeformig Krumning saaer smaa Bolger, der ere i samme Forhold mindre, som de enkelte Strimler ere smallere og desto sladere, jo mere Harringene staae tværs paa Træet. Reglen er naturligvis, at Stykerne skulle samles saaledes, at Marven af de enkelte Stykker, om den sad ved, verelviis vilde ligge over og under Fladen; thi Krumningen er jo steds saaledes, at Convexiteten vender imod Marven. Den Krumning, som hidrører fra ulige Indvirkning af Luft og Fugtighed, og som mangengang aldeles overvinde den anden, kan man naturligvis ikke modvirke ved Samling, medmindre man herhen ogsaa vil regne en Finering, som undertiden foretages paa Bagsiden af een eller anden Træslade, der for Skjønhedens Skyld kun behøver Finering paa Forsiden, fordi Gladens to Sider, naar begge ere finerede, befinde sig under ligeligere Wilkaar med Hensyn til Tørke og Fugtighed, end naar kun den ene var det. En saadan Hjælpefiner maa naturligvis helst vælges af nogenlunde billigt Træ; men paa

den anden Side maa det bemærkes, at Fineret af forskellig Tykkelse og af forskelligt Træ virke meget ulige, saat endog et mere og et mindre masret Stykke af samme Mahogniplanke forholde sig forskelligt; dog vil sikkert en tykkere Fineer af eet Slags Træ kunne virke ligesom en tyndere af et andet Slags.

Der er endnu en noget lignende meget stor og vigtig Klæde af Arbejder, der gaae ud paa at modarbejde Kostning, ved at samle flere Stykker saaledes, at det ene Stykke ved sin Stivhed paalangs forhindrer det andet fra at krummes paatværs. Hertil hører Anvendelsen af Rammer med Syldinger, af Endelister, Gradlister, Sammenliming over x. Disse Samlinger i deres Usmindelighed ere Enhver vel bekjendte fra det daglige Liv og i deres Enkeltheder for Praktikerne, saat det ikke vil være fornødent, her at gaae ind paa en detailleret Beskrivelse, der vilde forde stor Plads og adskillige Tegninger.

Det er allerede tidligere omtalt, at man vanskeligen kan opnaae nogen høj Grad af Tørhed ved Træet, og at denne ialsfald ikke har nogen stor Varighed, saalenge det ikke ved ydre Overtræk odl. er gjort Træet umuligt at indsuge Vand. For en stor Deel ligger Aarsagen i den for alle porose Legemer saaledes Egenkraft at have en, efter deres Natur større eller mindre Tiltrakning til Fugtighed; men denne Tiltrakning understøttes i høj Grad ved den vandsugende Kraft, som findes ved en Deel af de Stoffer, der blive tilbage, naar Bandet fordamper. Naar man ikke blot torrer Træet, hvorved Saftens faste Dele forblive i det, men bortfaffer paa eengang hele Saften, saa gaaer Tørringen meget lettere for sig, den kan drives meget videre uden Anvendelse af konstig Varme og holder sig bedre i fugtig Luft. Saaledes behandlet Træ vil derfor uden Sammensigning mindre være utsat for Svinding, Bulning og alle de Ulejligheder, de fore med sig. Det er imidlertid ikke saa ganzke let at bortfasse Saften nogenlunde fuldstændigt, og man har derfor adskillige mere eller mindre fuldkomne, men ogsaa mere eller mindre omstændelige Fremgangsmaader at vælge iblandt.

Skjært og nogenlunde blodd Træ, som ikke er for tykt, kan man presser Saften ud af, ved at lade det gaae flere Gange imellem Valser, der hvergang skrues lidt tættere sammen. Træet bliver paa denne Maade haardere og tungere, det har ikke megen Tilvojetighed til at bulne ud igjen og er derfor meget bestandigt. Imidlertid er det rimeligt, at Træet ved en saadan Presning vil blive stjørere, idet Fibrene, der lobe paalangs, visinok let blive

Lijmfugter, ved at stoppe Porerne paa flere Steder, kunne gjøre Træet noget mindre modtageligt for Tørke og Fugtighed. Andre forestille sig, at man skal saa at sige blande Træet ret stærkt, f. Ex. større Planter igennem, for at lime Kjæernetra til ungtræ; men den ulige Spænding, derved fremkommer, kan aldrig være til Gavn. De to Kilder til Unøjagtighed, som vi paa denne Maade kunne modarbejde, ere: Ueenhartethed i Træets Natur og en uheldig Retning af Harringene. Hvad det Forskrivte angaaer, maa det nemlig erindres, at enhver Plante eller Bræt, som gaaer helt igennem Træet (og det er netop det bedste) indeholder baade Kjæernetra og ungtræ; een af Delene er altid bedre, og derfor er det til Arbejde, som skal være nojagtigt og kan taale de forøgede Omkostninger, altid bedst at bortskære det unge Træ til andet Brug og kun samle Stykker af Kjæernetra. Med det Samme kan man fjerne knastrede og vredne Stykker og saadanne, det ere altfor fulde af Harpir. Med Hensyn til Retningen af Harringene, ville ovenstaende Fig. 1 og 2 (Side 211) vise, at alle Dele af den samme Plante stæbte at boje sig i den samme Retning, og den midterste Deel, hvor Harringene have den uheldigste Retning, allermeest. Allerede ved at skære een, eller efter Omstændighederne flere Strimler ud midt af Planten af samme Brede som Tykkelse og vende enhver af dem om under en ret Winkel, vil man vindt meget betydeligt; men iagttager man tillige, at samle alle de enkelte Stykker saaledes, at de verelviis stæbte at krumme sig opad og nedad, saa er det isjnesfaldende, at man istedetfor een stor rendeformig Krumning saaer smaa Bolger, der ere i samme Forhold mindre, som de enkelte Strimler ere smallere og desto sladere, jo mere Harringene staae tværs paa Træet. Reglen er naturligvis, at Stykkerne skulle samles saaledes, at Marven af de enkelte Stykker, om den sad ved, verelviis vilde ligge over og under Gladens; thi Krumningen er jo stedse saaledes, at Convexiteten vender imod Marven. Den Krumning, som hidrører fra ulige Indvirkning af Luft og Fugtighed, og som mangengang aldeles overvinder den anden, kan man naturligvis ikke modvirke ved Samling, medmindre man herhen ogsaa vil regne en Finering, som undertiden foretages paa Bagsiden af een eller anden Træflade, der for Skjønhedens Skyld kun behøver Finering paa Forsiden, fordi Gladens to Sider, naar begge ere finerede, befinde sig under ligeligere Wilkaar med Hensyn til Tørke og Fugtighed, end naar kun den ene var det. En saadan Hjælpefiner maa naturligvis helst vælges af nogenlunde billigt Træ; men paa

den anden Side maa det bemærkes, at Fineret af forskellig Tykkelse og af forskelligt Træ virke meget ulige, saat endog et mere og et mindre masret Stykke af samme Mahogniplanke forholde sig forskelligt; dog vil sikkert en tykkere Finer af eet Slags Træ kunne virke ligesom en tyndere af et andet Slags.

Der er endnu en noget lignende meget stor og vigtig Klasse af Arbejder, der gaae ud paa at modarbejde Kraftning, ved at samle flere Stykker saaledes, at det ene Stykke ved sin Stivhed paalangs forhindrer det andet fra at krummes paatværs. Hertil hører Anvendelsen af Rammer med Fyldinger, af Endelister, Gradlister, Sammenliming over x. Disse Samlinger i deres Usmindelighed ere Enhver vel bekjendte fra det daglige Liv og i deres Enkeltheder for Praktikerne, saat det ikke vil være fornødent, her at gaae ind paa en detalieret Beskrivelse, der vilde forde stor Plads og adskillige Tegninger.

Det er allerede tidligere omtalt, at man vanskeligen kan opnaae nogen høj Grad af Tørhed ved Træet, og at denne ialsfald ikke har nogen stor Varighed, saalenge det ikke ved ydre Overtræk odl. er gjort Træet umuligt at indsuge Vand. For en stor Deel ligger Aarsagen i den for alle porose Legemer fælleds Egenkraft at have en, efter deres Natur større eller mindre Tiltrækning til Fugtighed; men denne Tiltrækning understøttes i høj Grad ved den vandsugende Kraft, som findes ved en Deel af de Stoffer, der blive tilbage, naar Bandet fordamper. Naar man ikke blot torrer Træet, hvorved Saftens faste Dele forblive i det, men bortfæller paa eengang hele Saften, saa gaaer Tørringen meget lettere for sig, den kan drives meget videre uden Anvendelse af konstig Varme og holder sig bedre i fugtig Luft. Saaledes behandlet Træ vil derfor uden Sammenligning mindre være utsat for Svinding, Bulning og alle de Ulejligheder, de fore med sig. Det er imidlertid ikke saa ganzke let at bortfælle Saften nogenlunde fuldstændigt, og man har derfor adskillige mere eller mindre fuldkomne, men ogsaa mere eller mindre omstændelige Fremgangsmaader at vælge iblandt.

Skjært og nogenlunde blodd Træ, som ikke er for tykt, kan man presser Saften ud af, ved at lade det gaae flere Gange imellem Valser, der hvergang strues lidt tættere sammen. Træet bliver paa denne Maade haardere og tungere, det har ikke megen Tilvojetighed til at bulne ud igjen og er derfor meget bestandigt. Imidlertid er det rimeligt, at Træet ved en saadan Presning vil blive stjorere, idet Fibrene, der løbe paalangs, visinok let blive

formeligt knuste, og ialsfald vil den Omstændighed, at den ringeste Knast gjør Presningen umulig, uden at Træet paa det Sted knuses, være tilstrækkelig til at gøre denne Fremgangsmaade upraktisk. Kun til Kiler, Trænaglet og andre foregående Anvendelser for smaa Stykker Træ, turde den være anbefalelsesværdig.

Derimod er en Udvasning af Saften i mange tilfælde af stor Nutte. Den nemmeste Maade at udføre dette paa, er at henleze Træet i rindende Vand. Det anbefales gjerne at læge Stammerne paalangs, saaledes at Hobden vender op imod Strommen, og man er derved gaet ud fra den Forudsætning, at Strommens mechaniske Kraft skal bevægre Saftens Udvasning, og at dette lettest kunde skee i den samme Retning, som Saften plejer at tage i Stammen. Da der ikke er nogen Ulejlighed forbundet med at lagttage denne Regel, kan det jo aldrig skade; men da det følgede Træ ikke lange er i Besiddelse af de den levende Stamme tilhørende Krester, der drive Saften derhen, hvor der er Brug for den, og Kanalerne ialsfald ikke i nogen synnerlig Grad kunne være trægtformig tilspidsede op imod Loppet, er det næppe rimeligt, at Udvasningen skalde gaae rastere for sig i den ene Retning end i den anden. Allerede efter saa Maaneders Forlob er Saften bortvasket fra det Yderste af Træet; men naar dette er tykt, varer det altfor længe, saatalt denne Udvasningsmaade er mindre fuldkommen, end de andre omstændeligheder.

Maar man vil udvaske Saften af smaa Stykker Træ, kan det forørigt ogsaa skee meget hurtigere ved en Udkogning, der dog maa fortsettes idetmindste nogle Timer. Som alt vel udvasket Træ terres de udlogte Træstykker meget hurtigt og tilstrække ikke let Fugtighed igjen; imidlertid kan det som oftest være hensigtsmæssigt, medens Træet er vaadt at smore det over med Linolie, som ogsaa passende kan varmes isofvejen. Derved vil det endnu saa meget bedre staae sig imod Fugtighed.

En rigtigt nok meget omstændelig men tillige meget virksom Maade at udvaske Træet er at udkoge det ved Damp. Hertil udfordres en Dampkjedel med Ildsted og en tilstrækkeligt stor dampkæde, hvori Træet befinner sig under Gjennemdamppningen; begge disse maae være foreneede med et Dampør, der kan lukkes med en Hane; desuden maa Dampkæden ved Bundens have en Hane, hvor igjennem man kan udtagge den Saft, der flyder fra Træet. Kjedlen kan være af Jernplader, cylindrisk, 20 Zommere i Gjennemsnit og 5 Alen lang; den ligger isaafuld horizontalt med et Ildsted

under den ene Ende, saatalt Flammen kan stryge under den paalangs til den anden Ende, hvor Nogen gaaer op i Skorstenen. Dampkæden kan til en saadan Kjedel giores 7 ALEN lang og 3 ALEN i Højkant af gode tretomme Planke, der sammenstøjses og samles med Jernbaand, som kunne skrues sammen, naar Plankeerne soinde; den anbringes paa Muuroværk med den ene Ende, hvor Udtapningshansen findes, lidt lavere end den anden; højere oppe findes endnu en Hane til at udlade Dampen igjennem. Træet, som der ingen Grund er til at torre forud, lægges paa Højkant og sluves tæt sammen, da Dampen altid vil vide at slappe sig Plads imellem Stykkerne. For hver Ende er der en Øer, som slutter godt, fastes med Blaar eller Værk og derefter skrues bræ fast.

Arbejdet varer naturligvis efter Omstændighederne en meget forskellig Tid. Jo tykkere de Planke, Bredder osv. ere, der skulle uddampes, og jo fastere de ere i Træet, desto længere varer det. Har man en forholdsvis stor Dampkjedel, eller man vil give Dampen en sterk Spænding, saa kan man vel fremskynde Arbejdet betydeligt, men Træet lidet derved. Det er tværtimod en Regel, at man i Begyndelsen (3—6 Timer efter Omstændighederne) skal lidt efter lidt opvarme Træet, ved kun at lade Dampen strømme langsomt ind i Kæden; den fortætter sig da paa Overfladen af Træet og tappes ud af den nederste Hane som lunget Vand, der har optaget saameget af Saften, at det har faaet en stærk Lukt og Smag deraf. Maar man derefter lader Dampen strømme raslt ind i Kæden, saatalt den undviger med Larm, hværgang man til Prove aabner den Damphane, som er anbragt oven i Kæden, saa vil efter 12—15 Timers Forlob Træet være blevet rigtigt ophedet, og Saften, som tappes ud, er blevet til en tyk, uklar, slimet, stinkende, efter Træets Natur forskelligt farvet Vedstæ, der endnu i nogen Tid bliver værre og værre, men derpaa efterhaanden klares og bliver renere, om den endog vedbliver at være farvet; naar dette efter 60—80 Timers Forlob indtraffer, er det et Legn paa, at Træet er tilstrækkeligt udlukket, og det er da paa Tiden, at tage det ud og torre det. Saa vaadt Træet end er, gaaer Torringen dog meget raslt for sig i fri Luft (i Løbet af nogle saa Maaneders), netop fordi Saftens faste Bestanddele ere bortvaskede og Porerne aabnede; men da alt det Træ, man efterhaanden kan gjennemdamppe, dog vilde tage endel Tid og syde meget op, naar det skulde torres i Træet, bringer man ofte det gjennemdampede Træ i en Torresue, hvor man i de første 2 Dage kun tor give Træet 20° R., men derpaa efterhaanden

kan lade Temperaturen stige til 60° R. Torrekammeret kan bedst opnedes ved en stor Dør, som der synes i udenfra, og som inde i Kammeret er omgivet med en Skjerm, s. Gr. af Sejldug, der passer næsten til Gulvet og til Loftet, saa at der findes en regelmæssig Luftcirkulation Sted, ved hvilken Varmen paa det Huldestendigste fordeles i hele Torrekammeret. Når man ønsker et krumme Træet, kan dette let ske, ligesom det tages varmt og vaadt ud af Dampkassen, da det er meget smidigt; holdes det i Presse, indtil det er blevet koldt og halvtørret, beholder det sin krumme Form. Paa samme Maade kan man ogsaa rette krumt Træ; men naturligvis gaaer det ikke an med tykke Stykker.

Det gjennemdampe og torrede Træ er 20—40 Procent lettere, end det var i gron tilstand, og 5—10 Procent lettere, end om det blot havde været torret; saa meget have de faste Bestanddele, som vare oplost i den bortvadskede Saft, beløbet sig til. Farven er heelt igjennem noget mørkere end ellers. Det er haardere, derser klingende; en tynd Spaan brækker ofte lettere, men undersøger man den Veigt, større Stykker kunne bære, uden at brække, da finder man, at den gjerne er noget større end ved det blot torrede Træ; ved vanligvis bærer det gjennemdampede Træ imellem 10 og 25 Procent mere. Dette beroer dog for en stor Del paa den Hede eller, hvad der bliver det Samme, den Spænding, man har givet Dampen, idet stærkt spændt Damp fjorner Træets Fibrer.

Det vil af Ovenstaaende være klart, at det gjennemdampede Træ i alle tilfælde, hvor det ikke kan skade, at Farven er blevet mørkere, er at foretrække for det blot torrede. Da Gjennemdamningen og den paafølgende Tørring kan være endt i 1 à 2 Uger, undgaar man det store Rentekab, som den, især ved tykt Sommer, saa langt somme Tørring paa almindelig Maade forårsager, og Horskhellen i Priserne paa det gjennemdampede og det blot torrede Træ vil dersor ikke behove at være meget stor, naar der blot er nok at besætte med Dampapparatet. Imidlertid ere Udgifterne dog altid store nok, til at man kunde ønske dem forringede, og det kan slet ikke betale sig at udlude Træet med Damp, naar man ikke har nogenlunde stadigt Arbejde med det kostbare Apparat. Endvidere maa det erindres, at om end Farven ved dette, med Henighaen saavel til den overdrevne Hede, der kan skade Træets Styrke, som til det Møgliche ved at have en stærk Fyning i nærheden af et Sommeropløg, kun er ringe, saa er det dog bedre aldeles at undgaae den, ligesom man, hvor det tale om de aldeles hvide Træsorter, ikke kan

være tjent med den mørkere Farve, de faae ved Gjennemdamningen. Alle disse Ulempes synes at være undgaaede og Udvadskningen overhovedet at kunne foretages, idet mindste med Træ, som ikke har været fældet længere end en Maaned — maaesse dog ogsaa ved øldre Træ — saa nemt, saa billigt og saa fuldstændigt, som man overhovedet kan ønske sig det, ved en Gjennemfiltration paalangs med Vand under Trykket af en Vandsejle. En Fransemand, Boucherie, gjorde for et Par Aar siden opmærksom paa, at man kunde benytte den de levende Planter tilkommende og allerede til plantefysiologiske Undersøgelser benyttede Kraft, hvored de indsigte forskellige Voedster med en forskellig Grad af Begjærlighed og fordele den i alle Aarer, til at gjennemtrænge Træmassen med forskellige Stoffer, der enten kunde tjene til at farve Træet heelt igjennem, eller til at gjøre det mindre forbreneligt, eller til at conservere det mod Forraadning osv. Træet maa da ved et Indsnit tæt ved Roden forsynes med den paagjældende Voedstek og føldes, inden det igjen skyder Det fra sig, som den ikke kan benytte til sin Erhverv, og inden Resten er forvandlet ved Træets organiske Kraft. Boucheries Forsøg blev gjentagne af Edvard Køchlins i Mühlhausen, og Udfaldet svarede til Forhaabningerne. Senere gjorde Biot opmærksom paa, at det ikke, som Boucherie mente, altid er om Esteraaret, at Træet bedst indsigter de paagjældende Voedster, men at dette efter Omstændighederne indtræffer til forskellige Tider, selv ved Træer af samme Slags. Da imidlertid denne øldre Maade at gjennemtrænge Træet havde sine store Usikrigheder, idet Saften ikke saaledes aldeles funde færnes, fordi Kjernen af Træet vanstælligen blev gjennemtrængt af Voedsterne, og Arbejdet desuden paa en noget usikker Maade afhæng af Aarstiden, var det at anse som en stor Forbedring, at Boucherie senere satte en Filtration igjennem det fældede Træ isstedet. Hans Forsøg i denne Retning ere med Held gjentagne af den bekjente Payen, efter Opsordring af to anseete Samsfund i Paris: "Société d'encouragement pour l'Industrie nationale" og "Société centrale d'Agriculture"). Det er vel ikke Redaktionen befjendt, at denne Fremgangs-

<sup>\*)</sup> Boucheries første Afhandling, der blev indleveret til det franske Akademi, findes i Udg. i Dinglers Journal 77. Bd. Side 144—149. (af Comptes rendus 1810, I. Sem. Nr. 17 og 18. Køchlins Afhandling i Dinglers Journal 78. Bind Side 295—297 (af Bulletin du la Soc. Ind. de Mühlhausen Nr. 61 (vol. 13) p. 325—330). I Dinglers Journal 80. Bind S. 192—197 findes saavel Boucheries Afhandling om hans forebræde Fremgangsmæde som Biots og Payens Bemærkninger om den (af Comptes rendus 1811, I. Sem. Nr. 7, 8 og 10).

maade allerede har fundet Anvendelse i Praxis; men da dette meget godt kan være tilfældet aligevel, og da det forekommer ham rimeligt, at det i modsat Hald maa beroe paa, at den, som alt andet Nyt, behøver Tid til at støffe sig Anerkjendelse, idet baade en simpel Betragtning af Forholdene og anseete Mands Bidræbsbyrd tale for den, tilføjes derom Følgende:

At Treæet er gjennemtrukket med Porer paalangs, er almindeligt bekjendt og omstændeligt beskrevet i det Foregaaende. Heller ikke er det noget Nyt, at Vædster igjennem dem kunne trænge ind i Treæet, især fra Enden. Spørgsmålet er kun, om et saadant Tryk, som man med Lethed kan frembringe, er ifølge tilstand til i høj Grad at besværende denne Gjennemtrængning. I den Henseende maa det bemærkes, at man allerede for mange Aar siden har brugt en Filtration igjennem Treæ til at rense Dvegsolv, idet man har pompet Lusten bort under en Skive Endetræ og ladet Lusttrycket drive Dvegholvet igjennem Treæet. Vilde man lække et Rør for den ene Ende med en Prop af Endetræ, ville det lodret op og fynde det med Vand, saa vilde Vandet sive ud igjennem Proppen. Boucherie fandt, at naar man vælger nyfældet Treæ, er det tilstrækkeligt at befæste vandtæt for den øverste Ende af den lodret opstillede Stamme et Rør eller en Slange af vandtæt Tøj, der sydes med den Vædste, som skal drives igjennem Treæet — naar det blot gælder om Udvadstning af Saften, er det naturligvis reent Vand. Hvor høj Slangen var, berettes ikke, og altsaa kan man heller ikke bygge Stort paa de øvrige Talsforrelser; men, efter hans Udryk og efter Payens Angivelser at domme, har den været temmelig fort. Af de fleste Talsfælde fandt han, at Vædsten strax trængte ind foroven, og at paa samme Tid Saften flod ud forneden. Ved enkelte Treæsorter, som indeholdt meget Lust, begyndte Saften først at vise sig, efter at Lusten var uddrevet; men derefter flod Saften rigeligt og uafbrudt ud. Ved et Forsøg besorgede han ved Hjælp af 2 Personer 7 Stemmer og så da paa een Dag 5006 Potter Saft ud af dem, eller 715 af hver. Alle Vædster gifte imidlertid ikke lige let igjennem Treæet, og i denne Henseende forskelte forskellige Treæsorter sig ofte omvendt. Han fandt, at de tungeste Treæsorter idet hele taget hurtigere gjennemtrænges end de lettere; Bogetre vadstæs saaledes hurtigere ud end Poppeltræ, Vætetræ og Ahorn lettere end Piletræ. Payen betjente sig af 1½—3 Alen Vandtryk, og han fandt, at Stemmerne en Maaned efter Falningen ligesaa let lade sig udvæske som strax efter. Egtræ paa 11ommers Diameter og 9½

Alens Længde lod Glytsukkeroplosning saa hurtigt gaae igjennem sig, at han allerede efter en Times Forløb fandt Glytsukker i den udlobne Saft; imidlertid varede det dog meget længere, inden al Saften var uddrevet; thi efter en Maaneds Forløb var endnu kun Splinten aldeles gjennemtrukken af Vædsten. Deraf kan man lære, at naar man vil have Kjæmnetraet udvadstet, bør man først skille Splinten fra eller lække dens Porer foroven, efterat den er udvadstet, da ellers Vædsten sidste vil føge Splintens større Kanaler. Længden af samme Diameter og 12 Alens Længde, som han lod en Oplosning af Svovlnatrium løbe igjennem, var først gjennemtrængt af denne, efter at 233 Potter Saft vare løbne ud.

Endnu bor det omtales, at man i Nordamerika betjener sig af Treæets egen Spirekraft, til at udtonne det i en ikke ringe Grad for Saft. Man sæder Treæet, netop som det skal til at springe ud, og lader det ligge med alle Grene paa, indtil Lovet et dannet; da dette skeer paa Saften's faste Dele Bekostning, og der ingen anden i dets Sted kan opstige nedensfra, faaer man saaledes Treæet meget renere end ellers. Skjont man paa denne Maade ikke kan opnaae saa stor en Kænethed som ved Udvadstning, turde den dog, for dens Nemheds Skyld, fortjene almindeligere Anvendelse.

Hørubten de tidligere omtalte Ødelæggelser med Kastning og Ridser, er Treæet endnu utsat for et heelt andet Slags Hordcervelse, nemlig Horraadnelse og, hvad dermed staar i noje Forbindelse, om det end igrunden er noget heelt Andet, Svamp og Drme. Det rene Treæstof kan staae sig godt baade i Lust og i Fugtighed, og naar Treæet forraadner, er det derfor især de fremmede, Saften tilhørende Substanse, det ere Skyld i det; dette kan man let overbevise sig om paa følgende Maade: Roger man Hovspaaner af i flere Vand, indtil de ere tilstrækkeligt udvadskede, saa funne de henstaar i meget lang Tid fugtige ved almindelig Temperatur, uden at blive kjændeligt sjære; lader man derimod Treæstof, som man har staet ved Ueludning, Udkozning, Uddampning eller paa hvilken som helst anden Maade, henstaar, saa gaaer den snart i Gjøring, skimler og bliver til sidst aldeles raadden og stinkende. Men endskjont Treæstoffet kan taale Fugtigheden alene, angribes det sicerit, naar det er i Beroring med den gjærende Saft. Hælder man Saft paa de udlogte Spaaner, ville disse, efterhaanden som Saften forraadner, blive sjære, ja til sidst aldeles smuldrende. Det Samme vil naturligvis være tilfældet med Treæ, som niet ikke er udlogt; men det varer længere. Maat Maadenheden, hvorefter Treæet bliver

blodt og mort, har naæst et vist Punkt, fremkommer der Svampe, som i høj Grad fremstyrke Forraadningen. Disse Svampe ere af forskellig Art, men ligner hinanden for en løselig Betragtning. De begynde som hvide Pletter, der efterhaanden blive større, mørkere og traadige i Massen og faae en saaregen Lukt, omtrent som Paddehatte. Naar der først er kommet Swamp paa et Sted i raaddest Træ, udbreder det sig meget let, nogle Slags Svampe endogaa til frisst Træ. Ormene ere alle Larver af forskellige Insekter, der snart soge Træet paa Noden, dog ikke let, uden det er i Begreb med at doo hen, snart i fældet tilstand, medens det endnu er fugtigt. I alle tilfælde angribe de langt hellere Splinten og Barken end Kjernetræet; men ligesom forskellige Insekter soge forskellige Træsorter, saaledes ere disse ogsaa i meget forskellig Grad udsatte for at blive ormslukne. De harpiragtige Træsorter, og blandt dem atter de harpixrigeste Stammer staar sig bedst mod Orme.

Under Navn af Forraadning indbefatter man Forandringer af temmelig forskellig Bestandsenhed; paa Danmark har man ikke Navne, til at adskille dem; men Tydkerne gjøre Forstapel paa „Dåunis“, som kunde kaldes egentlig Forraadning og „Betræsing“, der omtrent kunde oversettes ved Hentering. Den egentlige Forraadning er det, som ikke kan gaae for sig ved det rene Træstof; den indtræder, naar Træstof i Forbindelse med Fugtighed og Stoffer, som kunne forraadne, overlaedes i en hverken altfor lav eller altfor høj Temperatur til sig selv med Udelukkelse af Lusten, f. Ex. naar Træ er nedskænet i en Sump eller en fugtig Jordbund. Derved indgaae Træstoffs 3 Bestanddele, Kulsstof, Glt og Brint, nye Forbindelser med hinanden, saaet en Drediedeel af Kulsstof med Glt dannet Kulsyre, medens Resten af Kulsstof med Branten danner let Kulbrinte (Sumpgas). Træstofet bliver saaledes i dette tilfælde, uden tilkomst af fremmede Stoffer, saatsige oplost i to Lustarter. Henteringen kan ogsaa indtræde ved Træstof alene, men kun meget langsomt; den behover Lustens frie Tilgang, og der indsiges da endel. Idslust og udstodes en ligesaa stor Quantitet Kulsyre, medens der tillige udstilles en til den indsigede Idslustmængde svarende Quantitet Vand. Ifolge Træstoffs Sammensætning maa der paa denne Maade blive en stedse kulsyfrigere Substans tilbage.

Der er endnu et tredie Slags Forraadnelse, der saa at sige staar innellem begge de to ovennevnte; den indtræder, naar Lusten kun sparsomt kan komme til, og signer deri Henteringen, at der optages Idslust og udstodes i dets Sted et ligesaa stort Maal

Kulsyre; men der bliver ganske andre faste Substanecer tilbage; istedetfor at der ved Henteringen af Træstofet dannes Vand, optages der her Vand; istedetfor at de tilbageblivende Reste bøt blive, som en Folge af Vandets Udstillen, mere og mere kulsyfrige, tilfældigt næsten blot Kulsstof, saa blive de her esterhanden mere kulsyfrig.

I Virkeligheden er det sjeldent, at nogen af disse Forraadnelsestyper indtræder ene; det beroer paa Omstændighederne, navnligen paa Tilstedeværelsen af Vand og Lust, hvoredes Træets Forandring gaaer for sig. Aldeles bedekket med Vand, f. Ex. nedskænet i Sump, kan Træet gaae i complet Forraadnelse; udsettes det i temmelig tor tilstand for Wind og Vær, kan en egenlig Hentering indtræde; holdes Lusten ret godt borte, uden at meget Vand kommer til, saa kan det tredie Slags Forraadnelse, der kunde kaldes Trodsning, indtræde ublandet; men i Reglen vil der enten indtræde baade en Trodsning og en Forraadning, det være nu samtidigen eller verelvist, eller der vil paa samme Maade samtidigen eller verelvist indtræde en Trodsning og en Hentering. Det Forstørrelse sinder Sted, naar der er megen Fugtighed tilfælde, og fører Navn af vaad Forraadnelse; for den blot udvores Betragtning viser denne sig altid eens, idet Træet bliver mort, blodt, mørkt og tilfældigt henfaldet til en mørk Muld, omtrent som god Havejord. Det Sidste, der fører Navn af tor Raaddenhed, indtræder især ved Træ, som stedse er utsat for en fugtig Atmosphære eller verelvist for Vand og Lust, uden at Fugtigheden kan torre rastt bort. Træ, der er nedgravet i Jorden, Væle, der ere nedrammede i Vand, saaet de holdes stadigen fugtige, ere saaledes i høj Grad udsatte for den vaade Raaddenhed; Træet indvendigt i Skibe og i fugtige Kjældere, hvor der ikke godt kan lustes ud, slet udforret Træ, hvis videre Torring forhindres, f. Ex. ved Barken, et Anstrog odl. ere stærkt utsatte for den torre Raaddenhed. Var der i det første tilfælde kun reent Træstof tilfælde, og holdt man Lusten godt ude, saa vilde Træet staar sig godt og maaskee i Klarhundreders Løb ikke forandres; kunde Lusten i sidste tilfælde komme fri til, saa vilde Træet staar sig meget længere; thi det er Trodsningen, der fører Swamp med sig, og det er atter Swampen, som forplanter Raaddenheden stedse videre og videre.

Det er ikke alle Træsorter der raadne lige hurtigt; Erfaringen viser, at Egetræ, Ulmetræ og Maletrearterne i almindelighed staar sig godt, Asketræ, Bogetræ, Elletræ og Birkestræ mindre godt, at

Viletræ og Poppeltræ endnu lettere raaðne. Mange Træsorter faae sig bedre mod den vaade Maaddenhed end andre, der etterfaae sig bedre mod den torre Maaddenhed; saaledes holder Elletre sig langt bedre i Vand og Hugtighed end Fyrgetre og Bogetre, uagtet disse begge ere varigere end Elletre i fri Lust. Endel Stoffer besidde den Egenstab at standse alle lignende Forandringer af organiske Legemer, saaledes Svorhyre, Svovlsyring og Syrer overhovedet; adskillige Salte, navnlig Dvegsolsalte og andre Metalhalte, de saakaldte empyreumatiske Stoffer, der frembringes ved Forkulningen af organiske Legemer og udgjore de væsenlige Bestanddele af Neg, Ejare, Sod og Træsyre. Ligesom disse standse en Gjæring, saaledes hindre de ogsaa Forraadnelsen saavel af Træ som af andre Stoffer. Vaa den anden Side befordres Forraadnelsen ved Berering med alle Slags alkaliske Stoffer: Kali, som findes i Potaske og Dræske; Ammoniat, som utsoldes af alle forraadnende dyriske Legemer, navnlig af kryisk Gjordning; Kalk og flere. I kalkholdig Jordbund faaeer Træ sig saaledes meget stet, især naar den er sandet, saaet Lust og Hugtighed lige let kunne komme til.

Beraring af Træ mod Forraadnelse maa naturligvis gaae ud paa at fjerne een eller flere af de Betingelser, der ere nødvendige, for at en Forraadnelse kan indtræde. Disse ere: en passende Temperatur, Hugtighed og Lust eller Gjæringsslof. Maar Træ stadigen befinner sig ved en Temperatur under Frysepunktet, eller naar det saa hyppigt bliver sterkt ophevet, at det i igen Hugtighed kan indeholde, og tilsmed holdes fri for Hugtighed udenfra, eller endelig naar Træ holdes i rindende Vand, der efterhaanden udvadsker Saften, som indeholder Gjæringssstoffet, og tillige holder Lusten ude, saa indtræder ingen Forraadnelse; men da det afhænger af rene tilfældigheder, om Træet undtagelsvis kan komme under saadanne Forhold, vil der paa disse Erfaringer ikke kunne bygges nogen almindeligt brugbar Methode at opbevare Træ.

En stærk Udtorring af Træ er ligesaavel et virksomt Middel mod Forraadnelse som mod Rustning; men det er ovenfor viist, at en Udtorring ikke kan være fuldstændig, saalange Saftens faste Bestanddele blive i Træet.

Enhver af de ovenfor anførte Maader at bortfjerne Saften, det være sig ved Udpresning, ved Udvadskning, Udgassing eller Uddampning, vil ildigemaade og det i højere Grad beskytte Træet mod Forraadnelse, og hvad der i sin Lid er anført om disse Fremgangsmaaders forskellige Verdi, vil usandtigt gjalde her, da det i begge

Tilfælde er det Samme, man vil udrette derved. Navnlig er Uddampningen et sørdeles virksomt Middel til at bevare Træet. Da imidlertid den torre Maaddenhed, om end meget langsommere, ogsaa kan indfinde sig i det rene Træstof, er det uddampede Træ dog ikke absolut usorraadneligt.

Et meget virksomt Middel, til at bevare saavel det almindelige som det gjennemdampede Træ, er det at standse Forraadnelsen ved tilfædeværelse af saadanne Stoffer, som modsetter sig alle deslige Forvandlinger af de organiske Legemer. I denne Hensigt anvender man saaledes en Forkulning af Træets Overflade. Denne virker paa tre Maader: Hørst torres Træet altid endel ud; men det hjælper ikke meget, uden man tager sig god Sod, for at Vandet ogsaa kan drives fra det Undersle; desuden anvendes Forkulning mest til Pæle, der skulle graves ned i Jorden, og de blive dog snart vaade igjen. Dernest blive Saftens faste organiske Bestanddele, der spille en saa uheldig Rolle, forkulrede paa Overfloden tilligemed Træstoffet, og endnu noget længere ind blive de saa stært torrede, at de take Evnen til at tiltrekke Hugtighed og dermed at gaae i Gjæring. Endelig udvikles der ved Forkulningen endel af de ovenomtalte empyreumatiske Stoffer, der virke beskyttende.

Meget virksommere vil som østeft en Gjennemtrængen med eet eller andet af de Forraadnelsen modvirkende Stoffer være. Syrerne convenerer det i Neglen ikke at anvende; saaledes ville de kaste dem med stor Graadighed paa de Som, som faaes i Træet, og ruste dem op. Dog er det ikke uden Erexempel, at fornydet Svorhyre eller Træsyre anvendes; den Sidste, der opsamles tillige med et Slags Ejare ved Træets Forkulning i Øvre, virker baade med sin Syre og især ved sin Sodaehalt. Maar man tjører Plankeværker, saa vil Ejaren ogsaa ligesaavel beskytte Træet ved de empyreumatiske Stoffer, den indeholder, som ved at holde Hugtighed ude. Træsyre eller Ejare, navnlig Steenkultjære, kan man bequemmest bringe heelt ind i Træet (og da er det naturligvis først, at de kunne vise sig rigtigt virksomme) naar det uddampes, ved tilsidst at sætte en Portion deraf til Vandet i Dampkjedlen. Det er vel ikke stort Kvæntiter, Træet paa denne Maade optager, men saa trænger det igjen saa meget bedre ind, og Varmen befordrer i høj Grad den derved tilsigtede Indvirkning paa Træstoffet, eller paa den ubetydelige Rest af Saftbestanddele, der maatte være tilbage. Træet bliver paa denne Maade markeligt haardere, torres lettere, naar det

er blevet vaadt, og modstaer meget let Forraadnelseen. Men det er tillige blevet endel mørkere.

Af Salte bruges Kjølkensalt, Glaubersalt, Alun, træsurt Jern; ikke eller Jernvitriol osv., endeligen i de senere Maat Qvægsolv-sublimat. Af disse udmarkede de fleste sig ved deres Billighed, dog Alunet og Qvægsolosublimatet undtagne. Træsurt Jern tilte (Jern optoest i Dræsyre) og Jernvitriol ere visindok meget virksomme, men de farve Treæt sterk; Qvægsolosublimatet er det allervirksomste, men har den Hejl at være overmaade kostbart og tillige saa giftigt, at det er, yderst farligt at have med at gjøre, især i saa store Qvængteter, som det gjerne anvendes. Blandt andre Salte seer man ogsaa anbefalet det saakaldte Vandglas, som man faaer ved at smelte 15 Dele Sand sammen med 10 Dele Potaske og 1 Deel Kulpulver; men da det er meget alkalinsk af den indeholdte Potaske, er der ingen Divil om, at det saa langt fra vil conservere Treæt, at det tvertimod i høj Grad vil fremstyrke dets Forraadnelse. Maat disse Salteplosninger anvendes paa større Dræsykler, blive de gjerne strogne paa flere Gange; mindre Stykker foger man desimod i Oplosningerne, og vil man bruge Kjølkensalt, saa vælger man undertiden Sovand, der tillige indeholder andre virksomme Salte, men ogsaa organiske Stoffer, der trods Saltgehalten kunne gaae i Forraadnelse. Uagtet det ikke er at antage, at man i Qængden vil finde sig tilfreds med Qvægsolosublimatet, skal her dog anføres den vedtagne Fremgangsmaade, at bringe det paa Treæt (den efter Opfinderen saakaldte Kyanisering), da den i den senere Tid bruges ikke lidt. En i Jorden nedgravet Kæske er forsædigt af tykke Brædder i saadanne Dimensioner, at den kan optage det Tommer, som skal kyaniseres; naar dette er udlagt, forhindres det ved Vægtslister fra at stige i været. Oplosningen dannes af 1 Pund Sublimat til 25 Potter Vand. Bræddet lader man ligge 3 Dage, tretomme Planter en Uge, Vælker indtil 14 Dage i Vædskeden, som derefter bruges til at oplose nye Portioner Sublimat i. Man har ogsaa brugt en sterk lufttæt Kæske og med stor Besparelse af Tid drevet Oplosningen ind i Treæt ved et stort Tryk. Man torrer Treæt en Maanedstid i Luften, for man anvender det. Sublimatet forbinder sig chemist med Gæstens Bestanddele, saa at det ikke kan vadses ud igjen; selv temmelig smaa Quantiteter ere tilstrækkelige, til at betage store Qvængteter Gæst dens Bone til at gaae i Forraadnelse. Imidlertid er denne Fremgangsmaade, trods den ringe Qvængtet Sublimat, der gaaer til, meget dyr (omtrent 1 Mark pr.

Kubikfod), og der er stor Divil om dens Virksomhed, trods Sublimatets store, som det kaldes „antiseptiske“ Kraft, thi paa denne Maade trenger det neppe langt ind. Professor Erdmann i Leipzig, som er en meget paalidelig Mand, fandt saaledes ved en Mætte af Forsøg, at Oplosningen kun trenger omtrent  $\frac{1}{2}$  Tomme ind i Treæt, at dette tilmed er meget forskelligt, idet haarde Dræsorter, Knaster og de fastere Dele af Treæt tage imod mindst Sublimat<sup>1)</sup>.

Hvor man, især til Brug ved Jernbaner, har drevet Kyaniseringen, har man, belært af Erfaringen, fundet det nødvendigt, at fastsætte en Mengde Bestemmelser til Bedste for Arbejdernes Sundhed: at de under Arbejdet skulde have vaade Klude eller Svampe for Næse og Mund, Håndsker paa Hænderne og egne Overtræk over Klæderne, alene til dette Brug, at Ingen maatte tage en Pipe i Mundten, langt mindre nyde Noget, inden han havde vadset sig; iskedestomindre forekommer der dog jevnlig Horgiftelsesbilselde, der fører vise sig ved Trykken for Brystet, Sammensnoring af Halsen, bændende Torst osv., hvorför man gjerne har Sukkervand, Mælk, Egggehvide udrort i Vand eller Slight tilstede som forelobig Modgift. Kommer der Tid i et Huus, som er bygt op med kyaniseret Treæ, saa maa det være forbundet med Livsfare at nærme sig det, da Sublimatet reduceres og fordamper som Qvægsolv, der forstørres delen igjen fortætter sig i Luften. Da man nu tillige har gjort den Erfaring, at Planter i Drivhus, der ere opbyggede med kyaniseret Treæ, lide betydeligt af Uddunstningerne, turde det ogsaa være betenklig for Beboernes Sundhed, at bruge det til Vaaningshuse.

Den alt ovenfor (Side 219) omtalte, af Boucherie opfundne Methode, at gjennemtrænge Treæt med Vædsker ved Hjælp af et Vandtryk, maa anses for at være den bequemsteste, ikke blot til at uvdætte Gæsten, men ogsaa til at bringe andre Stoffer, som kunne mo arbejde Forraadnelsen, ind i Treæt. Da selv det rene Dræsif ikke er aldeles frit for at fortærres, vilde Anvendelsen af slige Stoffer visindok være at anbefale, og i den Henseende turde Tjærvand eller træsurt Jern maa ske være best. For at spare paa disse Vædsker, fandt man begynde med rent Vand, og naar saaledes det Mæst af Gæsten var uddrevet, skulde man anvende een af disse Vædsker og vedblive med den, indtil den begyndte at gaae ud af den nederste Ende af Treæt.

<sup>1)</sup> See Erdmanns Journal, 2. Nalje, 14. Bind, Side 249—253 eller Polytechnisches Centralblatt 4. Bind Side 695—700.

Da Svamp kun indfunder sig med den torre Raabdenhed, kan man imod den anvende alle de samme Midler, som imod Raabdenhed. Kvægsolvo- og Jernmiltsalte, ligesom ogsaa andre Metalsalte virke desuden til at forjage Svampen, hvor den allerede har indefundet sig. Sædeles virksom har navnlig en Oplosning af Jernsæbe i Terpentinolie viist sig. Denne ret billige Vædste tilberedes paa følgende Maade: 1 Pund grøn Sæbe oploses i 4 Potter kogende Vand; ligeledes oploses 12 Lod grøn Vitriol i 1 Pot kogende Vand; disse to Vædster blandes sammen, hvorfed der dannes et Bundsalt, bestaaende af omrent 1 Pund Jernsæbe. Vandet hældes godt fra, Bundsaltet samles paa en Klud og torres. Jernsæben oploses meget let i Terpentinolie, og denne Oplosning smores rigeligt med en Pensel paa det Træ, der er angrebet af Svamp. Hvor man kan skaffe Træk tilveje, er det ellers ogsaa et meget virksomt Middel, til at fordrive Svamp; det kan deraf sluttet, at det er de kulfosfattige Produkter af Træskningen og ikke de kulfosfrige Produkter af Hentæringen, Svampene kunne groe i.

Ormene søger ikke Træstofset men Gæstens faste Bestanddele, og en Bortfjernelse af disse er derfor det virksomste Middel ogsaa mod Orm; da de imidlertid heller ikke let søger uden Splint eller fugtigt Kjernertræ, vil godt udtørret Kjernertræ ikke være udsat for Orm. Ligeledes ville de Stoffer, som tjene til at standse eller reent forhindre Borradsnesen, være virksomme Midler imod Orm, idet disse hverken ynde de brankede Stoffer i Kjære, Steenkulsfhære, Træsyre osv. eller kunne nære sig ved Træ, der er godt gjennemtrukket med de uorganiske Salte. Virksomst ere ogsaa her Metal-saltene, især Sublimaten, paa Grund af deres giftige Egenskaber.

Det er en meget heldig Omstændighed, at de forskellige Slags Hædelæggelser, Træet er utsat for, saa temmelig ere afhængige af de samme Omstændigheder, og at man altsaa, paa saa Undtagelser nær, kan anvende de samme Midler imod den ene som imod den anden. Der er da saa meget større Opsordring til ikke at forsommne disse Midler; men de virksomste og, naar de udføres paa den hensigtsmæssigste Maade, maa ske tillige de billigste, bør udføres paa Stedet, hvor Træet stedes; thi først at bære det Rentetab, som Træets Tørring fører med sig, og dernest at bortskaffe Gæsten ved en Uddamping eller Gjennemfiltration er jo Daarstab, naar man netop ved disse Behandlingsmaader kan faae Træet ligesaa tørt paa et Par Sommermaaneder som ellers paa et Par Aar, og Arbejdet desuden gaaer lettest ved det aldeles gronne.

## Om Linnedbadst i Husholdninger.

Hr. Silkesfarver Andersen holdt den 29. Januar 1843 i Industriforeningen et Foredrag over denne Gjenstand. Senere udgav han den i Trykken og tilstillede Foreningscomiteen 150 Exemplarer af den. Efter Opsordring fra denne Comites Formand, tillader Redaktoren sig deraf at meddele det Wigfigste:

Et af de Arbejder, der ofte foretages i det daglige Liv, og det den ene Gang som den anden, som om derved Intet kunde være at erindre, er Linnedbadst; imidlertid har den sædvanlige Trægangsmaade sine Heil, som hyndige Folk ere enige om. Den væsenligste er den, at Zojet lidet for meget saavel under som efter Badstningen.

Til Badstningen betjener man sig salmindelighed af Sæbe. Denne dannes, naar Lud, som man med brændt Kalk har taget Kulhyren fra, i Koghede virker paa Hædt, Olie odl.\*). Smudslet Zoj bliver ikke rent ved Behandling med Vand alene, fordi der er Hædtighed ved Smudslet, og dette dersor ikke oploses af Vandet. Ved at henlegge Zojet i Vand, hvori er oplost lidt af et Ludsalt, dannes der imidlertid en Sæbe, og Smudslet vil derefter let bortfjernes. At kege det smudsede Zoj i Potaske eller Træastelud kan være godt nok, naar det kan foretages i en Tonde ved Hjælp af Vanddampe; men dette gaaer ikke an i Husholdninger.

Ikke alle Ludsalte ere lige tjenlige. Kaustisk Lud, det er feed Lud, som man har taget Kulhyren bort fra med brændt Kalk, øder Zojet, og er der Kalk tilstede, dannes der med Hædet en Kalksæbe, som er uoplöselig. Af forstørreerde Grund bør man ikke anvende Potaske. Denne har desuden en meget stærk Ullstrækning til Zugtighed og skiller ikke let fra Zojet, som saaledes vankeligt torres. Derimod er Sodaen, hvis væsenlige Bestanddeel er Natron, baade bedre og tillige billigere, idet 5 Pund af det Slags, der hos Materialisterne og Andre selges under Navn af engelsk Natron eller Alkali for 8—12 St. Pundet, giver en ligesaa stærk Lud som 6 Pd. Potaske, der selges for 12—16 St. Pundet.

Sodaens øvrige Fortrin som Badstekmateriale bestaaer i, at Zojet lettere ved Skyldning brestics fra den, at Ulykken ikke er saa

\*) Ogsaa otimdelig Lud kan, selv ved lavere Temperatur, udøve en lignende Badstykkelse paa seddede Legemer, men meget svagere og langsommere.