

Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup

Tlf. 70 12 06 00

kontakt@danskbyggeskik.dk

www.danskbyggeskik.dk

Renovering af installationer

GASINSTALLATIONER

PROBLEMSTILLING

Gasrør er næsten altid tilfældede og angrebet af rust og er generelt kassable i installationer, der er mere end 40 år gamle.

Der forekommer mange ulovlige installationer, hvor rør er blevet lukket inde i uventilerede hulrum eller over nedhængte lofter, målere, som hænger i rørene og apparatforbindelser i strid med forskrifterne. Er der tvivl om installationens brugbarhed skal den trykprøves.

INSTALLATIONER

Gasinstallationer er typisk et simpelt system med fordelingsledninger i kælderen og stigstrengene i køkkenerne, alt af sorte stålrør. Rørdimensionerne er som regel tilstrækkelige til de fremtidige belastninger.


REGISTRERING

Hvor gasrør er placeret direkte på væg eller loft kan kun forsiden inspiceres. I kældre med rustne gasrør kan man ofte lugte, hvis rørene er utætte.


HVORDAN KAN MAN PÅ WWW.DANSKBYGGESKIK.DK SKAFFE SIG OVERBLIK OVER HVORDAN INSTALLATIONERNE I EN ÆLDRE EJENDOM ER KONSTRUERET?

Prøv dig frem med søgefunktionerne 'Fritekstsøgning' og/eller 'Bibliotek' hhv. 'Artikler' på portalen.


Læs også afsnittet 'Få hjælp til søgning', som du finder øverst på siden ved at trykke på 'Søg-knappen'.



Snit i gashane. HFB 6, 1936.



Eksempel på gaskomfurer og gasvaskekedler. HFB 5, 1935.



Eksempel på gashaner. HFB 6, 1936.

